

АКТ

Обследования МКОУ «Урахинская СОШ» на техническую укрепленность и антитеррористическую защищенность.

Во время обследования установлено :

- 1.Окна пластиковые – решетки не имеются.
- 2.Двери металлические – с запорами.
- 3.Наличие охраны – сторожа в ночное время.
- 4.Наличие стационарных постов – не имеются.
- 5.Наличие ограждения по периметру - имеется.
- 6.Наличие КПП – не имеется .
- 7.Наличие спец. турникетов и арочных металлодетекторов на выходе – нет.
- 8.Наличие и исправность электрозвуковой сигнализации - имеется.
- 9.Наличие и исправность пожарной сигнализации – имеется
- 10.Наличие и исправность световой сигнализации – не имеется.
- 11.Наличие и исправность системы контроля за радиационными ,химическим состоянием окружающей среды – не имеется.
- 12.Наличие видео наблюдения – имеется.
- 13.Наличие тревожной кнопки – имеется
- 14.Наличие пожарного водоема – имеется но не исправна.
- 15.Наличие пожарного щита – имеется.
- 16.Наличие ручного металлоискателя – имеется.
- 17.Освещение по периметру – имеется.

Директор СОШ :



З.З. Алишейхов